

INDICADORES DE RUÍDO E OPACIDADE DO IBAMA

| VEÍCULO | MOTOR / CÂMBIO | RUÍDO (CONDIÇÃO PARADO) | VALOR DE OPACIDADE | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | ALTITUDE > 350M | ALTITUDE < 350M |
| 106 | TU3M (KDX - 1.4 8V) BVM | 87dB(A) | - | - |
| | TU9M (CDZ - 1.0) BVM | 83 dB(A) | - | - |
| 205 | TU9M (CDZ - 1.0) BVM | 88 dB(A) | - | - |
| | TU3M (KDX - 1.4) BVM | 89 dB(A) | - | - |
| 206 | D4D (7LZ - 1.0 16V) BVM | 89 dB(A) | - | - |
| | TU3JP (KFW - 1.4) BVM | 86 dB(A) | - | - |
| | TU3JP - FLEX (KFW - 1.4) BVM | 86 dB(A) | - | - |
| | TU5JP (NFZ - 1.6) BVM | 86 dB(A) | - | - |
| | TU5JP4 (N6A - 1.6 16V) BVM | 85 dB(A) | - | - |
| | TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVM | 85 dB(A) | - | - |
| 208 | TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVA | 85 dB(A) | - | - |
| | TU4JP (1.5L Flex) - BVM | 86,3 dB(A) | - | - |
| | TU4JP (1.5L Flex) - BVM | 83,4 dB(A) | - | - |
| | EC5JP4 (1.6L Flex) - BVM | 87,2 dB(A) | - | - |
| | EC5JP4 (1.6L Flex) - BVM | 82,7 dB(A) | - | - |
| | EC5JP4 (1.6L Flex) - BVA | 86,7 dB(A) | - | - |
| 207 | EC5JP4 (1.6L Flex) - BVA | 83,7 dB(A) | - | - |
| | TU3JP - BVM | 86,3 dB(A) | - | - |
| | TU5JP4 - BVM | 87,2 dB(A) | - | - |
| 306 | TU5JP4 - BVA | 86,7 dB(A) | - | - |
| | TU5JP (NFZ - 1.6) BVM | 85 dB(A) | - | - |
| | XU7JP (LFZ - 1.8) BVM | 88 dB(A) | - | - |
| | XU10 (RFT - 2.0) BVM | 91 dB(A) | - | - |
| 307 | XU10J2 (RFX - 2.0) BVM | 88 dB(A) | - | - |
| | TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVM | 83 dB(A) | - | - |
| | TU5JP4 (N6A - 1.6 16V) BVM | 83 dB(A) | - | - |
| | EW10J4 (RFN - 2.0) BVM | 88 dB(A) | - | - |
| | EW10J4 (RFN - 2.0) BVA | 89 dB(A) | - | - |
| | EW10A (RFJ - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - |
| 308 | EW10A (RFJ - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - |
| | EC5JP4 - BVM | 82,5 dB(A) | - | - |
| | EW10A - BVM | 85,7 dB(A) | - | - |
| | EW10A - BVA - 4 marchas | 85,5 dB(A) | - | - |
| | EW10A - BVA - 6 marchas | 85,0 dB(A) | - | - |
| | EP6CDTM - BVA | 76,6 dB(A) | - | - |
| | EP6FDTM - BVA | 86,0 dB(A) | - | - |
| 308 CC | EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - |
| | EP6CDTM BVA | 78,6 dB(A) | - | - |
| 405 | XU5JP (BFZ - 1.6) BVM | 86 dB(A) | - | - |
| | XU10J2 (RFX - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - |
| | XU7JP (LFZ - 1.8) BVM | 86 dB(A) | - | - |
| | XU10J2 (RFX - 2.0) BVA | 88 dB(A) | - | - |
| 406 | ES9J4 (XFZ - 3.0 V6) BVA | 86 dB(A) | - | - |
| | XU10J4 (RFR / RFV - 2.0) BVA | 84 dB(A) | - | - |
| | EW10J4 (RFN - 2.0) BVM | 85 dB(A) | - | - |
| 407 | EW10J4 (RFN - 2.0) BVA | 86 dB(A) | - | - |
| | EW10A (RFJ - 2.0) BVA | 87 dB(A) | - | - |
| | ES9A (XFV - 3.0 V6) BVA | 82 dB(A) | - | - |
| 408 | EC5JP4 - BVM | 82,5 dB(A) | - | - |
| | EW10A - BVM | 85,7 dB(A) | - | - |
| | EW10A - BVA - 4 marchas | 85,5 dB(A) | - | - |
| | EW10A - BVA - 6 marchas | 85,0 dB(A) | - | - |
| | EP6CDTM - BVA | 76,6 dB(A) | - | - |
| | EP6FDTM - BVA | 86,0 dB(A) | - | - |
| 504 PICK UP | EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - |
| | XD2 (2.4) BVM | 93 dB(A) | - | - |
| 508 | EP6CDTM BVM | 75,2 dB(A) | - | - |
| 605 | ZPJ (UFZ - 3.0 V6) BVA | 84 dB(A) | - | - |
| 607 | ES9J4 (XFZ - 3.0 V6) BVA | 85 dB(A) | - | - |
| | XU10J2TE (RGX - 2.0) BVM | 83 dB(A) | - | - |
| 806 | XU10J2TE (RGX) - BVM | 89 dB(A) | - | - |
| | RFU - BVM | 91 dB(A) | - | - |
| 807 | XFW (V6) | 81 dB(A) | - | - |
| | EW10J4 V6 | 86 dB(A) | - | - |
| 2008 | EC5JP4 - BVM | 84,1 dB(A) | - | - |
| | EC5JP4 - BVA | 83,0 dB(A) | - | - |
| | EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - |
| 3008 | EP6C | 86,1 dB(A) | - | - |
| | EP6CDTM | 77,9 dB(A) | - | - |
| RCZ | EP6CDTM | 78,2 dB(A) | - | - |
| PARTNER | TU5JP4 (1.6L Flex) | 84,8 dB(A) | - | - |
| BOXER | F1AE0481T - BVM | 85,3 dB(A) | 0,50 | 0,50 |
| HOGGAR | TU3JP - BVM | 86,1 dB (A) | - | - |
| | TU5JP4 - BVM | 86,7 dB(A) | - | - |